

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|----------------------|-------------|
| Dacia  | SANDERO | UU1DJF00X67160919 | 21/07/2021           | 56736       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **21-11-2024**

| Opérations                            | Quantité |
|---------------------------------------|----------|
| GEOMETRIE                             | 1        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE    | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2025

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*