Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU1DJF00769171848	21/06/2022	28010

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 18-11-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 18/11/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026