

**Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture avec châssis :
VR3UKZKXZMJ584971**

Par la présente, nous vous résumons les travaux mécaniques effectués pour le véhicule en question :

Filtre à pollen (. k1408)

Huile moteur

Niveaux de remplissage (liquide d'essuie-glace, liquide de refroidissement du moteur, liquide de frein)

brumbrum S.p.A.