

**Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture avec châssis :
VF7SXYHTUMT583783**

Par la présente, nous vous résumons les travaux mécaniques effectués pour le véhicule en question :

Filtre à huile (bosch F026407299)

Filtre à air (bosch F026400613)

Filtre à pollen (PURRO PC20152)

Filtre à carburant (cartouche) (bosch C875)

Huile moteur

Niveaux de remplissage (liquide d'essuie-glace, liquide de refroidissement du moteur, liquide de frein)

Cordiali saluti,

brumbrum S.p.A.