

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | KM    | SOH* |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------|
| Renault | Captur | VF1RJB00968128598 | 02/05/2022              | 30220 | 90%  |

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-11-2024**

| Opérations  | Quantité |
|---|----------|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 27/11/2024 | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE                        | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT