

Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Skoda	Octavia Combi	TMBJW7NX2NY013178	14/01/2022	28 260

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Novembre 2024

Opérations	Quantité
REVISION (0W20 FILTRES HUILE POLLEN ET 4 BOUGIES D'ALLUMAGE)	1
POSE ATELIER (PNEU ETE 225/45 R18 91Y X4)	1