

# Attestation Travaux



Date : 12/11/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJE812DNJ048457	13/09/2021	54592

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement filtre à huile	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air	1
Remplacement filtre à huile - REF HUYNDAI	1
Remplacement courroie d'accessoires	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

<b>REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :</b>	Inexistant
---------------------------------------	------------

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	13/09/2025
-----------------------------	------------

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT