

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20371182381	21/08/2023	20115

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 03-12-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 03/12/2024	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT