# Attestation Travaux

Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 2008 ELECTRIQUE | VR3UKZKXZMJ736122 | 01/07/2021 | 35385 | 89% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 21-11-2024**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 21/11/2024 | 1 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| Chaine Distrib. : |
|---|
| |
| |
| |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2025

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*