

# Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	KONA	KMHK581EGPU112762	17/02/2023	9562

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** Tous les 15000 km / 1 an

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** Inexistant

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 17/02/2027  
\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT