Attestation Travaux



Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	KONA	KMHK5817GKU352684	06/06/2019	68362

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

25-11-2024
Quantité
1
2
1
1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES:	30 000 km OU 2 ans	
COURROIE DISTRIB. TOUS LES:	240 000 kms OU 10 ans	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2020