

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| BMW | SERIE | WBA6T910907K23808 | 28/10/2021 | 48434 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 25000 km / 1 an

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE : 28/10/2025
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*