# Attestation Travaux

Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | DUSTER | VF1HJD20265861386 | 24/02/2021 | 63500 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 28-11-2024**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **Chaine Distrib. :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT* | 2026 |