Attestation Travaux

Aramisauto

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	KONA	KMHK5817GMU803659	21/01/2022	50920

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 27-11-2024

Opérations	Quantité
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE CONTROLEE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	240 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026