



Aramisauto.com

Certificat de contrôle qualité

ELECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|------|
| NISSAN | LEAF | SJNFAAZE1U0040445 | 22/02/2019 | 13140 | 100% |

| IDENTIFICATION / CONFORMITÉ / ÉTAT | | Roues | |
|------------------------------------|---|-------|--|
| 1 | Plaque police (état) | 25 | État visuel général (roues AV/AR) |
| 2 | Numéro de série frappé à froid (conformité) | 26 | Contrôle serrage |
| 3 | Nombre de places assises | 27 | Équilibrage (si défaut ou remplacement pneu) |
| 4 | Conformité avec la carte grise | 28 | État + fixation roue de secours |
| 5 | Validité du CT (vh +3 ans 1/2 ou + 6mois) | 29 | Cric + manivelle (présence et modèle) |
| 6 | Plaque constructeur | 30 | Compresseur + fluide (conformité) |

| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES | | TRAINS ROULANTS | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| ESSAI ROUTIER | | Roues | |
| 7 | Radar AV/AR | 31 | Pneu AV/AR (contrôle état, dimension, marque et conformité monte d'origine) |
| 8 | Front assist | 32 | Roue de secours (état) |
| 9 | Franchissement de la ligne | 33 | Jantes / enjoliveurs AV/AR (état) |
| 10 | Limiteur de vitesse | 34 | Pression des 5 roues |
| 11 | Regulateur de vitesse | 35 | Ecrous de roue |
| 12 | Klaxon | 36 | Ecrou antivol |
| 13 | Test de la performance du moteur | 37 | Moyeux 4 roues |
| 14 | Absence de vibration au roulage et au freinage (90km/h) | 38 | Valves des pneus |
| 15 | Tenue de route (tenue de cap, braquage, suspension) | 39 | Centre de roue |
| 16 | Fonctionnement du démarreur | 40 | Cardan |
| 17 | Avertisseur sonore | Freins | |
| 18 | Absence de bruit parasite | 41 | État des canalisations et flexibles de frein |
| Frein | | 42 | Maître-cylindre, freins, amplificateur |
| 19 | Contrôle frein de parking / frein à main | 43 | Garnitures (épaisseur) |
| 20 | Efficacité et répartition freinage | 44 | Disques (usure, épaisseur) / côte mini admissible |
| 21 | ABS (témoin de fonctionnement) | 45 | Plaquettes (usure, épaisseur) |
| Direction | | 46 | Tambours (si anomalie) |
| 22 | Direction assistée (fonctionnement) | 47 | Liquide de frein (niveau, fluidité)/prochain remplacement** |
| 23 | Direction assistée (essai braquage au sol à l'arrêt) | 48 | ABS (témoin de fonctionnement) |
| 24 | Liquide de direction assistée (niveau) | 49 | Pédale de frein |
| | | 50 | Etriers de frein |

| SYSTEMES ÉLECTRIQUES / ÉQUIPEMENTS | | CARROSSERIE / TRACTION | |
|---|---|------------------------|---|
| Batterie | | Carrosserie | |
| 51 | État général (batterie aux normes) + test | 83 | État général de la carrosserie |
| 52 | Fixation (état) | 84 | Pare-brise et autres vitrages (état) |
| Instrumentation (fonctionnement) | | 85 | Châssis |
| 53 | Radio / brin antenne | 86 | Plancher |
| 54 | Lecteur CD | 87 | Berceau |
| 55 | Voyants tableau de bord (aucun défaut) | 88 | Fixation bouclier AV/AR |
| 56 | GPS (langue et fonctionnement) | 89 | Liaisons élastiques (articulations, silentblochs) |
| 57 | Allume-cigare | 90 | État général des supports de fixation mécanique |
| 58 | Toit ouvrant et rideau occultant | 91 | Attache-remorque |
| 59 | Gache de coffre | 92 | Portes |
| Essuie-glace | | 93 | Barillets |
| 60 | Essuie-glace AV/AR | 94 | Serrures |
| 61 | Niveau lave-glace | 95 | Articulations et gâches des portes |
| 62 | Gicleur lave-glace | 96 | Calandre |
| Éclairage | | 97 | Grille inférieure |
| 63 | Feux de croisement | 98 | Grille supérieure |
| 64 | Feux de détresse - clignotants | 99 | Monogramme |
| 65 | Feux stop | 100 | Trappe prise électrique |
| 66 | Feux de recul | 101 | Gache de trappe |
| 67 | Anti-brouillard AV et AR | 102 | Baie de pare-brise |
| 68 | Réglage projecteur | 103 | Poignée de porte extérieure |
| 69 | Éclairage intérieur | Trains AV/AR | |
| 70 | Éclairage plaque police | 104 | Rotules |
| 71 | Catadioptres arrières | 105 | Géométrie trains AV/AR (si défaut) |
| 72 | Témoins d'éclairage du tableau de bord | 106 | Fixation des trains AV/AR |
| | | 107 | Fixation ressorts et amortisseurs |
| | | 108 | Transmission des trains AV/AR |
| | | 109 | Soufflets de transmission |
| | | 110 | Triangles de suspension AV/AR |
| | | 111 | Biellettes de direction |
| | | 112 | Rotules |
| | | 113 | Coupelles d'amortisseur |
| | | 114 | Roulement de roue |
| | | 115 | Amortisseurs AV/AR |
| | | 116 | Silent bloc |
| | | 117 | Crémaillère |
| | | 118 | Essieu |
| | | 119 | Longeron |
| | | 120 | Berceau |
| | | 121 | Barre de torsion |
| | | 122 | Ressort hélicoïdal |
| MOTEUR | | | |
| | Moteur | | |
| 73 | Lecture code défaut / passage valise | | |
| 74 | Étanchéité des organes mécaniques | | |
| 75 | Fixation groupe motopropulseur | | |
| 76 | État des durites | | |
| ELECTRIQUE | | | |
| 77 | Haute tension | | |
| | Batterie 400 V | | |
| 78 | Etat de santé (State of health) | | |
| 79 | Aspect extérieur de la batterie | | |
| 80 | Mode D / B | | |
| | Chargeur | | |
| 81 | État de charge | | |
| 82 | Entrée prise chargeur | | |

| HABITACLE | | | |
|-----------|---------------------------------|-----|--|
| | | 146 | Fixation et état ceintures de sécurité |
| 123 | Warning | 147 | Lève-vitres (fonctionnement) |
| 124 | Toit intérieur | 148 | Rétroviseur extérieur (état) |
| 125 | Réglage siège | 149 | Commandes de rétroviseur_ |
| 126 | Compteur | 150 | Rétroviseur intérieur |
| 127 | Commodo | 151 | Clefs, fonctionnement plip, carte code |
| 128 | Palette de vitesse | 152 | Pare-soleil |
| 129 | Siège chauffant | 153 | Horloge, langage en français |
| 130 | Cache isofix | 154 | Tableau de bord |
| 131 | Plage arrière | 155 | Aérateur |
| 132 | Rabattement des sièges arrières | 156 | Volant |
| 133 | Joint de caisse | 157 | Commandes du volant |
| 134 | Joint de porte | 158 | Boîte à gants |
| 135 | Joint de coffre | 159 | Console centrale |
| 136 | Poignée intérieure de porte | 160 | Levier de vitesse |
| 137 | Commande lève-vitre | 161 | Verin de hayon |
| 138 | Siège | 162 | Appuis-tête |
| 139 | Pédoncule | 163 | Plancher de coffre |
| 140 | Haut-parleurs | 164 | Ficelle de plage arrière |
| 141 | Ventilation et commande | 165 | Tapis de coffre |
| 142 | Chauffage | 166 | Colonne de direction |
| 143 | Climatisation | 167 | Pile de clefs |
| 144 | Moquette AV/AR (état) | 168 | Toit panoramique |
| 145 | Fixation sièges et banquettes | 169 | Vérouillage intérieur |
| | | 170 | Lecteur carte SD / USB |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

** remplacement s'il reste moins de 15000km ou - de 1an

| | |
|---|-------------------------------|
| <p>Votre véhicule a été vérifié par :</p>  | <p>Le :</p> <p>28/05/2024</p> |
|---|-------------------------------|



Garantie jusqu'à 5 ans
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine



100% satisfait ou
100% remboursé
15 jours ou 1 000 km



Certificat de
contrôle qualité



Zéro frais d'entretien
12 mois ou 15 000 km
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine