

Attestation Travaux



Date : 23/07/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJJC812DNJ022519	09/06/2021	60898

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement filtre à huile	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air - REF ADBP220088	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1
Remplacement bougies d'allumage	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
---------------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	09/06/2025
-----------------------------	------------

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT